

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2787 /BXD - GD

V/v kiểm tra, khắc phục các tồn tại  
về chất lượng Khu Tái định cư Đền Lừ 2  
Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

*Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Theo thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 30/10/2014, các tòa nhà A1, A2, A3, A4, A5 Khu tái định cư Đền Lừ 2 tại Quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội có hiện tượng bị lún nghiêm trọng, gây hư hỏng hệ thống kỹ thuật của tòa nhà, ảnh hưởng tới sinh hoạt của cư dân tại các tòa nhà này. Trước sự việc nêu trên, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan xác định nguyên nhân và sớm có biện pháp sửa chữa khắc phục, đảm bảo an toàn cho công trình và đảm bảo sinh hoạt bình thường cho người dân.

Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan mở rộng phạm vi kiểm tra đối với các khu tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện các hư hỏng nếu có và có biện pháp khắc phục kịp thời đảm bảo an toàn cho công trình và đảm bảo sinh hoạt bình thường cho người dân.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2014.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Xây dựng Hà Nội;
- Lưu: VP, GD.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Đã ký**

**Lê Quang Hùng**